

## REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
COMUNE DI BANCHETTE

---

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE IN SEGUITO  
AI DANNI CAUSATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL 15/05/2015

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMMITTENTE: <b>Amministrazione Comunale di Banchette</b> <b>Via Roma n. 123</b> <b>10010 BANCHETTE (TO)</b>			DATA: DICEMBRE 2015
			REV.: 0000
PROGETTO: <b>STUDIO ASSOCIATO ATELIER A</b>			VAR.:
			N° TAV.: 0000
			FILE: 0748_DEF-ESEC_2015_Testalini
RESPONSABILE: ARCH. A. GASTALDO BRAC	COLLABORAZIONE: ARCH. ALBERTO BEATA	VISTO: STUDIO ASSOCIATO ATELIER A	<b>0748</b>



**Foto n. 01.** Fronte ovest - porzione copertura sollevata



**Foto n. 02.** Fronte ovest - porzione copertura sollevata



**Foto n. 03.** Profilo in acciaio sollevato e spostato



**Foto n. 04.** Vista dall'alto





**Foto n. 05.** Angolo nord-ovest



**Foto n. 06.** Vista complessiva dall'interno





**Foto n. 07.** Vista complessiva dall'interno



**Foto n. 08.** Vista dall'interno falda nord ovest scoperchiata





**Foto n. 09.** Vista dall'interno falda nord ovest scoperchiata



**Foto n. 10.** Dettaglio ancoraggi lastre divelti



**Foto n. 11.** Esterni - danni ringhiera - fronte via Roma